

# Una bateadora en mal estado produjo el descarrilamiento de un vagón de metro en Burjassot

El Conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, ha declarado hoy que la causa del descarrilamiento del último vagón de un tren de la línea 1 de Metrovalencia en Burjassot, el pasado martes, fue una bateadora de la máquina en mal estado.

EFE | Valencia

Viernes, 1 agosto 2008, 18:23



El Conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, ha declarado hoy que la causa del descarrilamiento del último vagón de un tren de la línea 1 de Metrovalencia en Burjassot, el pasado martes, fue una bateadora de la máquina en mal estado.



El convoy que descarriló en Burjassot. Foto: Vicente Martínez

Según Flores, este mal estado de la bateadora causó la salida del vagón en un desnivel de la vía, aunque ha resaltado que el suceso "no tuvo una mayor importancia" ..

El Conseller ha destacado que es probable que presenten una denuncia a la empresa constructora de esta pieza por ser responsabilidad suya el estado de las bateadoras.

El suceso se produjo el pasado martes 29 de Julio, poco después de las 9.30 horas, cuando el último vagón de un tren que circulaba por la Línea 1 de Metrovalencia descarriló en la estación de Canterería de Burjassot sin causar daños personales.