

Accidente en Moncada: El metro arrolla una furgoneta

2-3 minutos



La furgoneta siendo retirada



por una grúa. / PL Moncada

Agentes en el lugar del accidente. / PL Moncada



La furgoneta y el metro tras el

accidente. / PL Moncada



La

furgoneta tras el accidente. / PL Moncada

Un aparatoso accidente ocurrido en la mañana de este martes, 20 de agosto, en Moncada ha provocado el corte de la Línea 1 del metro entre Bétera y la estación de Empalme en Burjassot, dejando el servicio interrumpido de forma temporal.

El incidente se ha producido en el paso a nivel de la calle Pintor Sorolla, cerca de la estación de metro Moncada-Alfara. Por razones que aún se desconocen, una furgoneta de reparto ha cruzado las vías sorteando las barreras de seguridad que estaban bajadas, pero que no cubrían todo el ancho de la vía.

El metro, que circulaba en ese momento, no ha podido evitar el impacto pese a frenar y ha arrastrado al vehículo varios metros por las vías.

Afortunadamente, el conductor de la furgoneta ha salido ileso del accidente, aunque ha sufrido una crisis de ansiedad y ha sido atendido en el lugar por un equipo del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU).

Hasta la zona se han desplazado una patrulla de la Policía Local y una dotación de bomberos, quienes han trabajado en la retirada del vehículo de las vías. Una grúa ha ido al lugar para facilitar las labores de despeje y permitir la reanudación del servicio lo antes posible, minimizando así las molestias para los usuarios del metro.

Las autoridades han informado a los pasajeros de la Línea 1 sobre el corte del servicio durante un tiempo.